

Вертикальные шкалы ABSOLUTE с функцией измерения диаметра

ABSOLUTE®

Серия 572

Это устройство имеет шкалу ABSOLUTE ёмкостного типа.

- Нулевая точка устанавливается только раз и сохраняется в качестве абсолютного нуля до следующей замены батареек.
- Большие отображаемые символы для лёгкого прочтения.
- Имеется функция измерения диаметра.

Функции	Серия 572
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
Предупреждение о низком напряжении	●
Вывод данных	●
Установка нуля	●
Предустановка	●
Функция диаметра	●
ORIGIN	●

Спецификация


Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Макс. скорость перемещения	Нет ограничений
Комплектация	Одна батарея

Опциональные аксессуары

№	Описание
905338	Кабель Digimatic (1м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
905689	Кабель Digimatic (1 м)
905690	Кабель Digimatic (2 м)
905691	Кабель Digimatic (1 м)
905692	Кабель Digimatic (2 м)
905693	Кабель Digimatic (1 м)
905694	Кабель Digimatic (2 м)
06ADV380C	Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790C	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44



Метрические

№	Диапазон измерений	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	H [мм]	G [мм]	t [мм]	Масса [г]
572-580-10	0-100 мм	0,03 мм	244	220				250
572-581-10	0-150 мм	0,03 мм	294	270				280
572-582-10	0-200 мм	0,03 мм	344	320				310
572-583-10	0-300 мм	0,04 мм	444	420				370
572-584-10	0-450 мм	0,04 мм	594	570	14,6	23,2	6	760
572-585-10	0-600 мм	0,05 мм	774	750	14,6	23,2	6	900
572-586-10	0-800 мм	0,06 мм	974	950	18,6	27,2	10	1710
572-587-10	0-1000 мм	0,07 мм	1174	1150	18,6	27,2	10	2040

