



Вертикальный длиномер

Hi_Cal

ОПИСАНИЕ

- Интуитивно понятные функции
- Мобильность
- Измерение высоты, внутреннего и внешнего диаметра, положения осевой линии, толщины, глубины и пр.
- Диапазон применения 150мм и 300мм
- S_Connect: RS232
- Регулируемое измерительное усилие в соответствии с используемой измерительной вставкой
- Отсутствие влияния оператора на результат измерения
- Время автономной работы до 40 часов
- Сохранение константы щупа даже после выключения инструмента
- Новая система перемещения измерительной каретки



Включи и измеряй!



Дистрибуция качественного
оборудования


+7 (495) 979 85 81 / 73
+7 (495) 410 11 76

www.endshpil.ru
info@endshpil.ru

Вертикальный длиномер


Hi_Cal

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДИСПЛЕЙ

- ① Единицы измерения и активная референсная точка
- ② Измеренное значение
- ③ Режим измерения
- ④ Положение осевой линии
- ⑤ Режим Min / Max / Delta
- ⑥ Измерение диаметра / положения осевой линии
- ⑦ Меню
- ⑧ Выбор референсной точки Ref I / Ref II
- ⑨ ВКЛ / ВЫКЛ
- ⑩ Измерение константы щупа
- ⑪ Подтверждение / активация режима Min / Max
- ⑫ Световая индикация подтверждения проведения измерения





Вертикальный длиномер

Hi_Cal

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		830.0150	830.0300
Диапазон измерения	мм	150	300
Диапазон применения	мм	0 - 155	0 - 320
Погрешность	мкм		2.5 + L / 175 ¹⁾
Сходимость	мкм		2
Разрешение	мм		0.01 / 0.001
Скорость перемещения изм. каретки	мм/сек		50 / 100
Измерительное усилие	Н		0.2 - 0.3
Время автономной работы	ч		>40
Высота	мм	379	529
Вес	кг	3.9	4.6
S_Connect: RS232			USB / mini USB / RS232 ²⁾
Программирование с ПК			•
Установка нуля			•
Min / Max / Delta			•
Предустановка			•
2 референсные точки			•

¹⁾ при использовании стандартной измерительной вставки в лабораторных условиях

²⁾ см. главу Кабели

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Прибор Hi_Cal 150 согласно спецификации
- Прибор Hi_Cal 300 согласно спецификации
- Блок питания (904.4010¹⁾ /11/12/13)
- Измерительная вставка с рубиновым наконечником Ø3мм
- Установочный калибр
- Сертификат калибровки Sylvac
- Инструкция по эксплуатации

¹⁾ в соответствии со страной



Дистрибуция качественного
оборудования

+7 (495) 979 85 81 / 73
+7 (495) 410 11 76

www.endshpil.ru
info@endshpil.ru

Вертикальный длиномер

Hi_Cal

ПРИМЕНЕНИЕ



Измерение глубины
(930.2108 и 930.2105)



Измерение глубины
(930.2108 и 905.2204)




Измерение диаметра (стандартная измерительная вставка)




Измерение высоты внутреннего паза
(930.2108, 930.2110 и 905.2207)




Калибровка шарика измерительной вставки




Измерение высоты / толщины
(стандартная измерительная вставка)



Измерение высоты внутреннего паза
(930.2108, 930.2110 и 905.2205)



Измерение внешнего диаметра
(стандартная измерительная вставка)



Измерение минимального / максимального значения высоты поверхности